

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
รายงานสถานภาพและความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการต่อเนื่อง

โครงการเปิดใหม่

แบบ กพ. ผง. 04 / 47

ข้อมูล ณ. วันที่ 18 ตุลาคม 2556

ลำดับที่	โครงการ / จังหวัด	ความก้าวหน้าของโครงการ			สรุปสถานภาพโครงการ
		ออกแบบ	ที่ดิน	ผลการดำเนินงาน	
1	โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร - ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2558 - 2560) - ราคาก่อสร้างโครงการ 350,000,000 บาท ปี 2558 จำนวน 72,000,000.00 บาท ปี 2559 จำนวน 123,000,000.00 บาท ปี 2560 จำนวน 155,000,000.00 บาท	ประเภทโครงการ ฝายยาง ฝายยาง - ขนาดความสูง 3 เมตร ความยาว 40 เมตร จำนวน 2 ชุด โดยก่อสร้างใน Cut off - ระดับสันฝาย ค.ศ.ล. + 27.00 ม.รทก. - ระดับสันฝายยางสูงสุด + 30.00 ม.รทก. บานระบาย - ขนาด 6.00 x 6.00 ม. จำนวน 1 ชุด	ลักษณะที่ดินที่ใช้ [x] มีเอกสารสิทธิ์ 22 ไร่ [x] ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 8 ไร่ หมายเหตุ อยู่ระหว่างรอมงบประมาณสำรวจกันเขต การขออนุญาต 1. การขออนุญาตกรมเจ้าท่า อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้เข้าแผนศึกษาฯ ปี 2557	ลักษณะการดำเนินงาน [] ดำเนินการเอง [x] จ้างเหมา เลขที่ประกวดราคา - ประกาศประกวดราคา - เปิดซอง - ผลการประกวดราคา - บาท ผู้รับจ้าง - สัญญาเลขที่ - ลว. อายุสัญญา - วัน เริ่ม - สิ้นสุด - ผลงานความก้าวหน้า	1 เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำ ในลำน້ายมตอนล่าง ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับ จังหวัดพิจิตร 2 ผลตอบแทนโครงการ IRR = - % 3 วัตถุประสงค์หลักโครงการ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในลำน້ายม 4 รายงาน กลุ่มวางโครงการ 1 ส่วนวางโครงการ สำนักบริหารโครงการ (ปีงบประมาณ 2557) 5 รายงาน IEE / EIA อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ 6 การสำรวจ แล้วเสร็จโดยวิธีดำเนินการเอง 7 การออกแบบ การออกแบบแล้วเสร็จ 8 การดำเนินการป่าไม้ ไม่ต้องดำเนินการ 9 การจัดการด้านที่ดิน เข้าแผนงานสำรวจกันเขตปี 2557 10 ความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นไปได้
2	สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	ลักษณะการดำเนินงาน การออกแบบ [] ดำเนินการเอง [x] จ้างเหมาออกแบบ สัญญาเลขที่ - อายุสัญญา - วัน ผู้รับจ้าง -	การจัดหาที่ดิน วันประกาศเขตก่อสร้าง 1. การสำรวจปักหลักเขต [x] ยังไม่ได้ดำเนินการ [] อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้ผลงาน % [] ดำเนินการเสร็จแล้ว 2. การรังวัดแบ่งแยกแปลงกรรมสิทธิ์ [x] ยังไม่ได้ดำเนินการ [] อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้ผลงาน % [] ดำเนินการเสร็จแล้ว 3. การตรวจสอบทรัพย์สิน [x] ยังไม่ได้ดำเนินการ [] อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้ผลงาน % [] ดำเนินการเสร็จแล้ว 4. การจ่ายเงิน [x] ยังไม่ได้ดำเนินการ [] อยู่ระหว่างดำเนินการ จ่ายแล้ว - บาท [] ดำเนินการเสร็จแล้ว		
3	ลุ่มน้ำหลัก - ลุ่มน้ำยม				
4	ลุ่มน้ำย่อย - ลุ่มน้ำยม				
5	ลำน້าย แม่ลำยม				
6	ผู้ร้องขอโครงการ -	ผลการดำเนินงาน [] ยังไม่ได้ออกแบบ [] อยู่ระหว่างการออกแบบ ได้ผลงาน - % [x] ออกแบบเสร็จแล้ว			
				ผลงานฝ่ายหัวงานฯ % ผลงานระบบส่งน้ำ % ผลงานทั้งโครงการ %	